

Armo Urano -laattojen käsittelyohje

178006060 ARMON URANO BIANCO LEV 60*60

178056060 ARMON URANO NERO LEV 60*60

Suojaöljy poistetaan laatan pinnalta käsittelemällä laatta Mira 7130 klinkkeriöljyllä ja Mira 7210 Ceramic Washilla seuraavasti:

Vaihe 1

Mira 7130 Ceramic Oil levitetään sellaisenaan täysin kuivalle alustalle. Sivele pinnalle ohuena kerroksena joko siveltimellä tai sienellä. 1 litra riittää 8-20m² suojaamiseen riippuen suojattavan materiaalin huokoisuudesta. Mira 7130 Ceramic Oililla ei ole käyttölämpötilarajoitusta, mutta mitä kylmempi tilassa on, sitä pidempi on kuivumisaika.

Turvallisuus: Mira 7130 Ceramic Oil ei sisällä vaarallisia aineita, mutta yli + 71°C asteen lämmössä saattaa alkaa kehittyä palavia kaasuja.

Suojaus: Tuote sisältää orgaanisia ohentimia, jotka voivat ärsyttää ihoa. Vältä ihokontaktia ja käytä suojakäsineitä. Tuuleta hyvin työskentelytila.

Vaihe 2

Pese ylimääräinen, imeytymätön öljy pois Mira 7210 Ceramic Wash pesuaineella, minkä jälkeen pinta on valmis käyttöönottoon. Käytä Mira 7210 Ceramic Washia aina myös pinnan normaaliin siivoukseen.

Sekoita 0,1 litraa Mira 7210 Ceramic Washia 10 litraan haaleaa vettä. Levitä harjalla tai sienellä puhdistettavaan pintaan. Anna vaikuttaa joitakin minuutteja, sen jälkeen huuhtelee pesuaine pinnalta huolellisesti. Kuivaa/kiillota pinta kankaalla, ettei jää raitoja. Minimi tuotteen ja pohjan käyttölämpötila on 0°C.

Turvallisuus: Mira 7210 Ceramic Wash ei sisällä vaarallisia aineita, joten erityisiä suojaustoimia ei tarvita. Ph: laimentamattomana 9, laimennettuna 8.



Kaakelikeskus Helsinki Oy
Hankasuontie 6
00390 Helsinki
Tel. 09-512 3470
Fax. 09-512 34788